



Comunidad de Madrid

Unidad Técnica 5 del Área Única de Salud Pública

C/ Blas de Otero, 13, 3.ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 91 490 41 10 Fax 91 204 38 25
saludpublica.area5@salud.madrid.org

N.º 006060 /A

ACTA DE INSPECCIÓN

En Colmenar Viejo, a las 10:30 horas del día viernes
de febrero de 2020, se personó el Inspector de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, D/D.ª

en Sanitas Mayores, S.L., NIF/CIF B58937178
dedicada a la actividad de ACS y AFCC rest social, con número de Registro
sita en P de la Magdalena nº2 (Colmenar Viejo), teléfono 918484117
con asistencia de D/D.ª, como representante
con D.N.I., requiriéndole para que facilite o informe la inspección, poniéndose de manifiesto:

Se realizó visita de inspección por muestra por el Programa de Prevención
y Control de Explotación del año 2020 y se hace constar:
1) Se verificaron las instalaciones de agua caliente que consta de 2
calentadores de ACS en un grupo de retanos a las 63,8 y 62°C
y a de retano 51,7°C se están quemando a 357 p.m. tanto
en los puros y duchas por 103 habitaciones.
2) El depósito de agua fría de capacidad 12.000 litros tiene una aditi-
ón de hipoclorito sódico de Cl por el ClO₂ = 0,41 ppm

Leída esta Acta, el interesado/compareciente manifiesta:

[Handwritten signature area]

En testimonio de lo actuado se levanta la presente Acta con(*) Anexos, por triplicado, que firman el Inspector
actuante y el visitado (o, en su caso, testigo), quedando una copia en poder de este.

EL VISITADO,

EL INSPECTOR,



Madrid
ANIDA

(*) Indicar el número total de anexos cumplimentados



3) Se revisa el protocolo de muestreo se realizan LTO usual
además de LTO usual de miércoles a viernes de los
de población tareas más de república del 05/02/2020
con resultado negativo por tomar finalmente

El laboratorio es MICROAMBIENTE y la empresa aplicadora es
SIK (Tratamientos SERRA S.L) con n.º de registro 0949-CV

4) Inspección a la Unidad Técnica del Área 5 de El Estanque
la parte técnica actualizada del desinfectante hipoclorito Na
y potasio del CIF de la residencia

5) Se recomienda por de instalar ciertos repuestos en la
estructura de uso por el nivel del hipoclorito Na por
parte de la empresa SIK

6) Se realiza después actualización del que fue de CIF

EL VISITADO,

EL INSPECTOR,

