



HOJA DE CONTROL OFICIAL  
- INFORME/SEGUIMIENTO -

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO <i>Residencia Mayores Orpea Bonis</i>			
Razón Social: [REDACTED]	NIF/CIF:	Nº Registro: [REDACTED]	
Dirección: <i>Av. Naciones Unidas, s/n</i>		Teléfono: <i>952 90 89 00</i>	
Localidad: <i>Marbella</i>	Provincia: <i>Málaga</i>	Cod. Postal: <i>29660</i>	
Actividad: <i>- Legionella -</i>			
Anexo a la Hoja de Control Oficial Nº:			

2 INFORME/CONTROLES

Como SEGUIMIENTO de las actuaciones realizadas el día 17/5/22 ([REDACTED]), se gira visita de inspección poniéndose de manifiesto los siguientes hechos, en base a la normativa de aplicación (RD 865/03):

- 1) Programa mantenimiento/plano/ER: conforme.
- 2) Capacitación específica Legionella: conforme.
- 3) Registros operacionales: no cumplimentación revisiones TRIMESTRAL (AFS y ACS).
- 4) Registros en general: conforme.
- 4) Instalaciones: conforme.

• AFS: fuera de servicio  
 • ACS: se adjunta justificación por parte de la empresa SOLITEX de la preferencia de instalación paralela de los nuevos acumuladores.

El operario de mantenimiento está ausente por haber dado Covid positivo, justificado, esta misma mañana. Refiere que como medida preventiva inmediata realicen las revisiones el personal capacitado. En el caso de prolongarse dicha baja, se les refiere la necesidad de sustituir a este operario.

Las temas de muestras de determinación de Legionella en el sistema de ACS se realizarán una vez, y refiere enviar, vía email, una vez dispóngase de los boletines analíticos.

3 RESULTADO GLOBAL

Sin deficiencias <input type="checkbox"/>	Simples irregularidades <input checked="" type="checkbox"/>	Deficiencias leves <input type="checkbox"/>	Deficiencias graves <input type="checkbox"/>	Riesgo extr. e inminente <input type="checkbox"/>
---	---	---	--	---

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En <i>Marbella</i> a <i>21</i> de <i>Junio</i> de 20 <i>22</i> El Inspector Oficial [REDACTED]	[REDACTED] El Representante del Establecimiento [REDACTED]
Fdo.: [REDACTED]	Fdo.: [REDACTED]