



Agència de Protecció de la Salut

Servici Regional d'Assistència i Atenció de l'Ebre

C/ La Salle, 8
43004 Tortosa
Tel: 977 44 34 36
Fax: 977 44 06 25

Núm d'acta

050512

Núm d'expedient

Acta d'inspecció

Identificació de la inspecció

Municipi

ALCAVAR

Data

Hora

18/12/14 10:30

Adreça

C/ GALA, 75

Codi postal

43530

Motiu de la inspecció

Autorització sanitària

Certificació sanitària

Control periòdic

Comprovació de mesures correctores

Recollida de mostres

Altres (especificar-hi)

PROTOCOL INSPECCIO SANITARIA 2014

Entitat

Cognoms i nom / raó social del titular

RESIDENCIA 3º GRAT L'ONADA, SL

NIF

B43514504

Domicili social (si és diferent del loc. inspeccionat)

Municipi

Codi postal

Autorització sanitària número

Telèfon

Activitat

GERIATRIC AUB ACS CIBUIC ACCION ALT AUB

Denominació de l'establiment (si és diferent dels cognoms i nom/raó social)

Dades del/s inspectors

Cognoms i nom

Cognoms i nom

Dades de la persona davant la qual s'aixeca l'acta

Cognoms i nom

DNI

Propietari

Representant legal

Empleat

Altre COORDINADOR CENTRE GERIATRIC I CURE PECTORS LA


En presència del sotasignat, al qual se'n lliura una còpia, s'entén la presència dels signats, acompanyada amb fulls annexos.

Inspector/a or Inspectores/ores

El/la persona davant la qual s'aixeca l'acta

Nota: Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i d'acord amb la normativa vigent, se'n derivés alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

1/2 fulls per a: Sotasignat / Sotasignada / Titular social / Fulls més per a l'inspector



Dades de l'acta

Num. 050512 Full adjunt num. 01
Data 18-12-14

Annex a l'acta d'inspecció

Feta la inspecció, es manifesta el següent:

Visita aquesta residència geriàtrica per realitzar al·loccació visual, documental de les instal·lacions d'aigua freda i calenta sanitària, amb l'objectiu de verificar el compliment dels requisits d'inspecció de l'any 2014. Es prenen les següents determinacions:

- T° de l'aigua: 14,7°C
- T° a la puiga de l'acumulador: 29,1°C
- T° del circuit de neteja: 59°C
- T° de l'acumulador: 59°C (a les 10h del matí que es d'hora que han fet totes les desinfeccions diàries)
- T° H₂O 220 (+ purpera): 16°C AFCH i SUCRACS
- T° lavabos planta baixa (pual més llarga): 18,2°C ACS
- CLR lavabos planta baixa: 0,41 mg/l

Per que la, en l'acta anterior del 10-10-13 (n° 05275) en que s'havien dit les eines mesurades i lavabos, cal dir que aquestes han estat substituïdes =

- Realitzo en un context de les desinfeccions en punts representatius de la casa.
- L'aigua arriba a una T° superior a 30°C

Signatura de l'inspector/a or inspectors/ors

Signatura del/de la comparexent

Ful blanc per a l'Administració / Ful groc per a l'administrat / Ful rosa per a l'inspector





Annex a l'acta d'inspecció

Feta la inspecció, es manifesta el següent:

a punts terminals de les instal·lacions:

En data 9-4-14 instal·len un nou aparell que regula el pH de l'aigua sanitària de les instal·lacions, per tal d'evitar les elevades calcificacions que es produïen a les beberies, no passen totes les substàncies d'aquest nou aparell amb les filtres tèrmiques de tots els productes que utilitza aquest aparell el dia 7-3-14 Fluid Control, S.L. realitza una neteja i desinfecció dels dipòsits i conduectes d'aigua potable de la sanidaria, passa a la instal·lació del nou aparell.

No es detecten no conformitats.

Signatura de l'inspector/a or inspectors/ors

Signatura del/de la compareixent

