



Procedència de la mostra:
373- RESIDENCIA MOSSEN ANTON
Plaça Mossen Anton, 7 baixos
Sant Adrià del Besòs

Client:
SANITEK 3D, S.L.
C/Garbí, 246, local
08397 Pineda de Mar
Barcelona

Ref. mostra: 18_006414
Data recollida: 26/02/2018 11:20
Data recepció: 26/02/2018 13:40

Informe: 0197304
Inici anàlisi: 26/02/2018 14:20
Fi anàlisi: 08/03/2018
Pág. 1 de 1

Mostra: Aigua sanitàària
Localització: CIRCUIT ACS DUTXA COSTAT HABITACIÓ Nº 6
Presa per: Presa de mostra efectuada pel laboratori (PNT M/AIG-22)

INFORME D'ASSAIG DETECCIÓ I RECOMPTE DE LEGIONELLA

Determinacions	Resultat	Valor referència	Mètode d'assaig
Paràmetres fisicoquímics:			
* Temperatura aigua <i>in situ</i>	51.7 °C		FQ/AIG-01
* Clor lliure <i>in situ</i>	<0.01 mg/L		FQ/AIG-03
Paràmetres microbiològics:			
Recompte/Detecció de <i>Legionella spp</i>	No detectat (<25) UFC/L		[01] ISO 11731/1998
Detec. <i>L. pneumophila</i> serogrup 1	No detectat		
Detec. <i>L. pneumophila</i> serogrup 2-15	No detectat		

[01]: Volum filtrat (L): 1±0.05

METODOLOGIA / VALORACIÓ TÈCNICA:

Biocida neutralitzat amb tiosulfat sòdic.

El Prat de Llobregat, 8 de Març, 2018

Francesc Arranz Casas
Direcció Tècnica Consultoria

Els assaigs / presa de mostra marcats amb (*) no estan inclosos en l'abast d'acreditació d'ENAC.
En els casos en que no s'informi la incertesa associada als resultats i sigui aplicable, aquesta es troba a disposició del client que la sol·liciti.
L'informe de resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
L'informe d'assaig no es podrà reproduir sense l'aprovació per escrit del laboratori Freelab, S.L.





Procedència de la mostra:
373- RESIDENCIA MOSSEN ANTON
Plaça Mossen Anton, 7 baixos
Sant Adrià del Besòs

Client:
SANITEK 3D, S.L.
C/Garbí, 246, local
08397 Pineda de Mar
Barcelona

Ref. mostra: 18_006415
Data recollida: 26/02/2018 11:20
Data recepció: 26/02/2018 13:40

Informe: 0197305
Inici anàlisi: 26/02/2018 14:20
Fi anàlisi: 08/03/2018
Pág. 1 de 1

Mostra: Aigua sanitàària
Localització: CIRCUIT ACS AIXETA LAVABO COSTAT HABITACIÓ Nº 10 (PUNT MÉS LLUNYÀ)
Presa per: Presa de mostra efectuada pel laboratori (PNT M/AIG-22)

INFORME D'ASSAIG DETECCIÓ I RECOMPTE DE LEGIONELLA

Determinacions	Resultat	Valor referència	Mètode d'assaig
Paràmetres fisicoquímics:			
* Temperatura aigua <i>in situ</i>	50.2 °C		FQ/AIG-01
* Clor lliure <i>in situ</i>	<0.01 mg/L		FQ/AIG-03
Paràmetres microbiològics:			
Recompte/Detecció de <i>Legionella spp</i>	No detectat (<25) UFC/L		[01] ISO 11731/1998
Detec. <i>L. pneumophila</i> serogrup 1	No detectat		
Detec. <i>L. pneumophila</i> serogrup 2-15	No detectat		

[01]: Volum filtrat (L): 1±0.05

METODOLOGIA / VALORACIÓ TÈCNICA:

Biocida neutralitzat amb tiosulfat sòdic.

El Prat de Llobregat, 8 de Març, 2018

Francesc Arranz Casas
Direcció Tècnica Consultoria

Els assaigs / presa de mostra marcats amb (*) no estan inclosos en l'abast d'acreditació d'ENAC.
En els casos en que no s'informi la incertesa associada als resultats i sigui aplicable, aquesta es troba a disposició del client que la sol·liciti.

L'informe de resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

L'informe d'assaig no es podrà reproduir sense l'aprovació per escrit del laboratori Freelab, S.L.

