



ACTA D'INSPECCIÓ núm. 0600000022

RESULTATS DE LA INSPECCIÓ:

Es presenta i s'acredita la inspectora [redacted] davant de la compareixent i li requereix que li faciliti les actuacions.

Aquestes són la visita d'ofici a la residència Llar-Residencial per l'Avi II de Vilassar de Mar per tal de fer el seguiment del funcionament dels serveis i de l'estat dels residents.

En relació a les preguntes de la inspectora, la compareixent manifesta el següent:

- A dia d'avui hi ha 20 persones residents.
 - No hi ha cap usuari de centre de dia.
 - Per la nit hi ha una auxiliar de 20,30 a 8.30 hores.
 - La configuració i distribució dels espais del centre no han sofert variacions respecte a l'última visita d'inspecció per part d'aquest Servei però han fet alguns arranjaments referits a mancances trobades a la visita anterior (que comprova la inspectora) com:
A l'habitació número 12 han canviat la porta que donava a l'espai on hi ha la caldera i l'acumulador d'aigua calenta per una porta amb clau que està tancada, obrint-se només la part superior com si fos una finestra.
A la terrassa de la primera planta, on s'estén roba i no és utilitzable per als residents, continua accedint-se igual que a l'anterior inspecció, mitjançant un dels serveis higiènics, per una porta que disposa de clau per tancar.
Han separat amb unes cortines l'escala que puja al despatx de direcció de la sala polivalent que es fa servir, tant per fer fisioteràpia com per fer les visites mèdiques (hi ha una camilla instal·lada) i per fer algunes activitats amb l'educadora social i l'animador (hi ha una gran taula i bastants cadires)
- Encara es pot veure l'interior d'aquesta sala polivalent amb 3 espais sense diferenciar, per part de l'escala quan es puja al despatx de direcció i que no ha tapat la cortina instal·lada.
- Les 2 barreres de accés a les escales, tant al pis primer com al segon i que servien com portes en el recorregut d'evacuació ja no tenen baldó i ha estat canviat per un sistema de recorregut que, tot i que costa una mica d'obrir, s'obre.
- Als serveis higiènics adaptats de les plantes baixa, primera i segona ja tenen les portes corredisses.
- El servei higiènic adaptat de la primera planta s'ha fet nou i ja han col·locat un acostament lateral al WC.

Signatura
L'/la inspector/a

Signatura
Persona que atén l'actuació

(marcar amb una X)

☐ No desitja signar-la. Se li'n lliura una còpia.